

Nr zlecenia: 59/14/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Źądo/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WV2ZZZSKZMX055599
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	PO3VK13
Model pojazdu:	Caddy Maxi 2.0 TDI MR`21 E6 2.5t	Nr Info-Ekspert:	040-10155
Wersja:	Life 4MOTION	Rok produkcji:	2021
Data pierwszej rejestracji	2021/09/10		
Data wartości badania technicznego	2026/09/06		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe		
Dop. masa całkowita / Ładowność	2500 kg / 710 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna		
Rozstaw osi	2970 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 90kW (122KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu Lane Assist	27	Schówek z prawej strony deski rozdzielczej, z oświetleniem
2	Blokada drzwi elektryczna	28	Schowki-szuflady pod fotelami kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy
3	Drzwi boczne lewe przesuwne	29	Siedzenie trzyosobowe w II rzędzie, dzielone, składane, demontowalne, 2XISOFIX, 2 siedzenia w 3 rzędzie
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	30	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
5	Drzwi tylne podnoszone do góry przeszkłone	31	Swerve support (Asystent skrzętu)

6	Fotel pasa era z funkcją odblokowania oparcia	32	System powiadamiania ratunkowego (eCall)
7	Fotele przednie z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego	33	System Start/Stop z systemem rekuperacji
8	Głośniki 6 szt.	34	System wykrywający znużenie kierowcy Driver Alert
9	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	35	Szyba przednia termoizolacyjna
10	Immobilizer	36	Szyba tylna ogrzewana
11	Instalacja telefoniczna Bluetooth	37	Szyba w drzwiach lewych przesuwnych
12	Kamera multifunkcyjna	38	Szyba w drzwiach prawych przesuwnych stała
13	Kierownica wielofunkcyjna	39	Szyba z lewej strony tylna
14	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	40	Szyba z prawej strony tylna
15	Koło zapasowe pełnowymiarowe	41	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
16	Kontrola emisji spalin SCR	42	Tapicerka "Triolog"
17	Nagrzewnica powietrza elektryczna	43	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
18	Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych	44	Uchwyt ISOFIX w zewnętrznych miejscach na tylnej kanapie
19	Ośłona przestrzeni bagażowej	45	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
20	Oświetlenie do czytania LED	46	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
21	Podłoga w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową	47	Wycieraczka szyby tylnej
22	Pojemnik na śmieci w przestrzeni pasażerskiej	48	Wykończenie deski rozdzielczej "Bright Brushed Gray"
23	Pokrywa przestrzeni ładunkowej	49	Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
24	Radio Composition Colour 8,25"	50	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Reflektory przednie podwójne	51	Złącze USB typu C 2szt w konsoli centralnej + 2 szt. w przestrzeni pasażerskiej
26	Schówek nad głowami kierowcy i pasa era z dwoma uchwytyami		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasa era z regulacją wysokości
- 2 Front Assist + automatyczny system hamowania awaryjnego + monitor ruchu pieszego + monitor ruchu rowerowego
 - System Front Assist
 - System rozpoznawania rowerzystów
 - System hamowania awaryjnego
 - System rozpoznawania ruchu pieszych
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
- 4 Lusterka zewnętrzne składane i podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa era
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasa era
- 6 Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtyny przednie
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasa era
 - Kurtyny powietrzne boczne
 - Poduszki powietrzne boczne
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat
- 8 Wycieraczki z czujnikiem deszczu, światła włączane automatycznie
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 215/55 R17 98H XL KRISALP HP3 TL	5,5
Przednie prawe:	KLEBER 215/55 R17 98H XL KRISALP HP3 TL	5,5
Tylne lewe:	KLEBER 215/55 R17 98H XL KRISALP HP3 TL	5,5
Tylne prawe:	KLEBER 215/55 R17 98H XL KRISALP HP3 TL	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Brak możliwości odczytania przebiegu pojazdu.

Ostatni zapis drogomierza w bazie CEPiK wynosi: 180 226km

Według oświadczenia osoby okazującej, ostatnia ewidencja wewnętrzna u ytkownika zapisała przebieg: 236 476km

Dnia 12.05.2025

Dodatkowe badanie techniczne

Wynik badania: pozytywny

Rodzaj badania: po uczestniczeniu w wypadku

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonał: Jacek Michalski

Wycena wykonana: Adam Żądło

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Próg	L	Wgnieciony		
2	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione, Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu

eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		200µm	
2	Dach		180µm	
3	Błotnik przedni	L	160µm	
4	Drzwi przednie	L	170µm	
5	Drzwi tylne	L	120µm	
6	Błotnik tylny	L	130µm	
7	Błotnik przedni	P	180µm	
8	Drzwi przednie	P	160µm	
9	Drzwi tylne	P	190µm	
10	Błotnik tylny	P	210µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Niedopasowany	Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po zdemontowaniu.	
2	Zderzak tylny		Modyfikacja, Przewiercenia, Niedopasowany	Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po zdemontowaniu.	
3	Nadkole przednie	P	Brak		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
6	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzona, Zarysowania		
7	Roleta bagażnika		Brak		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Z uwagi na częściowy demontaż (silnik zdekompletowany), brak jest możliwości dokonania oceny jego stanu technicznego oraz sprawności. Pełna weryfikacja i możliwość ujawnienia dodatkowych usterek wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki w warunkach warsztatowych.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kołpak LP		Brak		
2	Kołpak LT		Brak		
3	Kołpak PP		Brak		
4	Kołpak TP		Brak		

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na uszkodzenia nie przeprowadzono jazdy kontrolnej.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Przebieg podany z ewidencji przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ii Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od uytownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ii Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ii W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ii Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ii Jeśli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ii Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ii W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się i stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ii Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, wa, ny bez podpisu