



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Warszawie

Dział – Nawierzchni i Obiektów Inżynierskich

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78. Tel./ fax. - (022)4733345, e-mail: d.kunikowska@plk-sa.pl

Warszawa 13.02.2012

Nr IZDK/MD-513-4/10-1/28/2012

REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie zaświadcza, że Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. wykonał na nasze zlecenie naprawę awaryjną wiaduktu kolejowego w km 5,541 linii Nr 10 Legionowo-Tuszczy nad drogą krajową Nr 61 w miejscowości Michałów-Reginów.

Zakres robót polegał na:

- 1) Wycięcie i naprawa uszkodzonej części pasa dolnego i krzyżulca między węzłami 7-9 w celu przywrócenia skrajni pionowej z przed uderzenia z czerwca 2010r.,
- 2) Wzmocnienie pasa dolnego w tym przedziale ściągiem systemu Macalloy 1030,
- 3) Uzupełnienie śrub sprężających w połączeniach nowych i w miejscach uszkodzonych nitów,
- 4) Naprawa pękniętego ciosu podłożyskowego oraz zabezpieczenie antykorozyjne naprawianych elementów.

Wyżej wymienione roboty zostały wykonane dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Współpraca na etapie wykonawstwa przebiegała bez zastrzeżeń z należytą starannością.

Niniejszą informację wydano na prośbę zainteresowanego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Krzysztof Karpeła

Opracowała: Dorota Kunikowska

tel/fax: (22) 47 33 345