



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Warszawie

Dział – Nawierzchni i Obiektów Inżynieryjnych

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78. Tel./ fax.- (022)4733345, e-mail: d.kunikowska@plk-sa.pl

Warszawa 13.02.2012

Nr IZDK/MD-513-4/7-3/10/2012

REFERENCJE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie zaświadcza, że Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. wykonał na nasze zlecenie naprawę wiaduktu kolejowego w km 27,740 w torze Nr 2 linii Nr 7 Warszawa-Dorohusk.

Zakres robót polegał na:

- 1) Przytwierdzeniu 2 podkładek szynowych wraz z ich zakotwieniem przy ścianie zwirowej konstrukcji wiaduktu,
- 2) Wykonaniu drenażu za ściankami zwirowymi z 2 stron z rur perforowanych z wyprowadzeniem za ścianki boczne przyczółków po około 8 m z każdej strony,
- 3) Oczyszczenie studni chłonnej przy torze Nr 2 wraz z zakryciem studni pokrywą Ø 1000.

Wyżej wymienione roboty zostały wykonane dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Współpraca na etapie wykonawstwa przebiegała bez zastrzeżeń z należytą starannością.

Niniejszą informację wydano na prośbę zainteresowanego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych

Krzysztof Karpeła

Opracowała: Dorota Kunikowska
tel/fax: (22) 47 33 345