



# Zespół Rzecznawców

## SAMOCHODOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

### EKSPERTYZA S. C.

61-622 Poznań, ul. Naramowicka 68B ☎ 61 826 57 69, 604 915 476 ✉ poznan@dekra.pl, poczta@rzeczoznawcyap.pl

**Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklub**

**OCENA TECHNICZNA nr: E- 13/24**

z dnia: 2024/01/23

Rzecznawca : in . Michał Bogucki

Zleceniodawca: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu

Adres: ul. Mogile ska 10G, 61-052 Pozna

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

#### PODSTAWA OPINII

Wycena warto ci pojazdu na podstawie:

- ogl dzin pojazdu,
- udostępnionej dokumentacji.

#### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2013

Model: Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PO715WH

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: WV3ZZZ7JZDX016691

Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego	040-05338
Data pierwszej rejestracji	2013/04/19
Data wa no ci badania technicznego	2022/04/26
Data ogl dzin	2023/12/11
Wskaźnik drogomierza	163897 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/04/19-24/01/25)	129 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony 1-warstwowy typu uni
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1968 ccm / 75kW (102KM)

#### RÓ NICE WZGL DEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbli onych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

	Pojazd bazowy	Pojazd wyceniany
Rodzaj zabudowy	Skrzynia	Furgon kontenerowy

#### WYPOSA ENIE (2011.01-2013.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	14	+Spoiler dachowy
2	Blokada mechanizmu ró nicowego EDS	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Filtr cz steczek stałych	16	System p/po lizgowy MSR
4	Fotel pasa era podwójny	17	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Immobilizer	18	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
6	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	19	System wspomagania ruszania pod gór
7	Kolumna kierownicy pochłaniaj ca energii uderzenia	20	Szyby atermiczne

8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	21	wiatła mijania włączane automatycznie
9	Opony 205/65 R16	22	wiatło dodatkowe STOP
10	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	23	Tarcze kół stalowe 16"
11	Poduszka powietrzna kierowcy	24	Uchwyty do mocowania ładunków
12	Poduszka powietrzna pasażera	25	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Przygotowanie do montażu radia + 2 głośniki + antena		

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*HANKOOK 205/65 R16 VANTRA LT		80
Przednie prawe:	*HANKOOK 205/65 R16 VANTRA LT		80
Tyłne lewe:	*RIKEN CARGO 205/65 R16C		80
Tyłne prawe:	*RIKEN CARGO 205/65 R16C		80

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

Nadwozie - zarysowania i wgniecenia o charakterze eksploatacyjnym.

Wyposażenie wnętrza - ślady zużycia i zabrudzenia.

Pojazd ze śladami długotrwałego postoju - mech i porosty na elementach wyposażenia kabiny i zabudowy.

Pojazd posiada widoczne wady i uszkodzenia:

- tapicerka siedzeń - ubytki materiału, zarysowania, silnie zabrudzona,
- wytłumienie ściany drozdziowej - rozerwanie,
- silnik - ślady wycieków,
- tłumik układu wydechowego - ślady korozji z ubytkami materiału,
- pokrywa komory silnika - odpryski, zarysowania, ślady korozji,
- zderzak P - zarysowanie,
- próg L - ślady korozji,
- uszczelka wnętrza drzwi PL - rozerwanie,
- próg P - ślady korozji,
- drzwi PP - zarysowanie, ślady korozji,
- drzwi TP - wgniecenia, zarysowanie, ślady korozji,

Zabudowa:

- ściana P - wgniecenie, zarysowania, ubytki materiału,
- drzwi TL - zarysowania,
- drzwi TP - zarysowania,
- ściana L - wgniecenia, zarysowania,

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i nie stwierdzono jej podwyższonej grubości.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zawierała się w przedziale: 80 - 140 µm.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

- nie badano.

Weryfikacja prawidłowości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych:

- nie przeprowadzono, przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych różnic.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Ocenę stanu technicznego poszczególnych zespołów pojazdu przeprowadzono w ograniczonym zakresie w warunkach udostępnienia pojazdu.

Jazdy próbnej nie przeprowadzono z uwagi na brak aktualnego badania technicznego pojazdu.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: E- 13/24

z dnia: 2024/01/23

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2013

Model: Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PO715WH

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t



IMG20231211110724



IMG20231211110736



IMG20231211110749



IMG20231211110756



IMG20231211111019




IMG20231211105724



IMG20231211110317



IMG20231211105817



IMG20231211111043



IMG20231211111119



IMG20231211111138



IMG20231211111103




IMG202312111111219



IMG202312111111154



IMG202312111111131



IMG20231211105753



IMG20231211105755



IMG20231211110834



IMG20231211110926



IMG20231211110812



IMG20231211111248



IMG20231211111253



IMG20231211112242



IMG20231211112245



IMG20231211112246



IMG20231211112251



IMG20231211112255