



Zespół Rzecznawców

SAMOCHODOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

EKSPERTYZA S. C.

61-622 Poznań, ul. Naramowicka 68B ☎ 61 826 57 69, 604 915 476 ✉ poznan@dekra.pl, poczta@rzeczoznawcyap.pl

Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Automobilklub

OCENA TECHNICZNA nr: E- 17/24

z dnia: 2024/01/23

Rzecznawca : in . Michał Bogucki

Zleceniodawca: Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu

Adres: ul. Mogile ska 10G, 61-052 Pozna

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Wycena warto ci pojazdu na podstawie:

- ogl dzin pojazdu,
- udostępnionej dokumentacji.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] I-2024

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2016

Model: Combo 1.3 CDTI MR`12 E6 2.2t

Wersja: L1H1 Tour Van

Nr rejestracyjny: PO1X213

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: W0L6VZU1AH9610976

Data pierwszej rejestracji	2017/02/01
Data wa no ci badania technicznego	2024/06/27
Data ogl dzin	2023/12/14
Wskazanie drogomierza	186282 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/02/01-24/01/25)	84 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy typu uni
Rodzaj nadwozia	furgon 5 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1248 ccm / 70kW (95KM)

WYPOSA ENIE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	13	Przygotowanie do monta u radia
2	Drzwi boczne lewe przesuwne z szyb otwieran	14	Radioodtworacz CD
3	Drzwi boczne prawe przesuwane z szyb otwieran	15	Roleta do бага nika
4	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone przeszklone	16	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
5	Fotel pasa era regulowany	17	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Gniazdo 12V dodatkowe	18	Szyba z lewej strony rodkowa stała
7	Kierownica wielofunkcyjna	19	Szyba z prawej strony rodkowa stała
8	Klimatyzacja	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Kolumna kierownicy regulowana	21	Tarcze kół stalowe 15"
10	Kołpaki kół	22	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Zestaw naprawczy opon
12	Przeszklenie furgonu		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 195/65 R15 DURAGRIP TL		70
Przednie prawe:	*GOODYEAR 195/65 R15 DURAGRIP TL		70
Tyłne lewe:	*DIAMONDBACK 195/65 R15		70
Tyłne prawe:	*DIAMONDBACK 195/65 R15		70

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Nadwozie - zarysowania i wgniecenia o charakterze eksploatacyjnym.

Wyposażenie wnętrza - ladaż, zabrudzenia o charakterze eksploatacyjnym.

Pojazd posiada widoczne wady i uszkodzenia:

- wytłumienie ciany grodziowej - rozerwanie,
- kierownica - wytarcie,
- błotnik PL - wgniecenie,
- zderzak P - zarysowania,
- skrzynia biegów - wg uzyskanych informacji jest uszkodzona.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższonej grubości.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zawierała się w przedziale: 80 - 140 µm.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

- nie badano.

Weryfikacja prawidłowości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych:

- nie przeprowadzono, przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych różnic.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Ocenę stanu technicznego poszczególnych zespołów pojazdu przeprowadzono w ograniczonym zakresie w warunkach udostępnienia pojazdu.

Jazdy próbnej nie przeprowadzono z uwagi na brak możliwości uruchomienia silnika.

Brak możliwości pełnej oceny stanu technicznego w warunkach oględzin.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: E- 17/24

z dnia: 2024/01/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] I-2024

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2016

Model: Combo 1.3 CDTI MR`12 E6 2.2t

Wersja: L1H1 Tour Van

Nr rejestracyjny: PO1X213

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t



2023-12-14 14



_MG_9123



_MG_9125



_MG_9127



_MG_9129



_MG_9133



2024-01-05 12



2024-01-05 12



2024-01-05 12



2024-01-09 10



2024-01-05 12



2024-01-05 12



_MG_9135



_MG_9134



2023-12-14 15



2023-12-14 14